

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 9. August 2016, 20:36

Dann ist es tatsächlich noch der fehlende DSDT-Patch... 😊

Hast du eine DSDT im Verzeichnis /EFI/Oz/Acpi/Load auf deiner versteckten EFI-Partition?