

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 9. August 2016, 20:55

Dann versuche es doch bitte mal mit folgender DSDT.aml...

Zur Vorsicht solltest du deine alte DSDT aber umbenennen, so dass sie nicht mehr auf .aml endet (z.b. DSDT.aml.org) oder in einen anderen Ordner legen.