

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 9. August 2016, 21:03

Für die DSDT ist kein NVRAM-Reset notwendig. 😊

Viel Erfolg...