

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „al6042“ vom 9. August 2016, 21:03**

Für die DSDT ist kein NVRAM-Reset notwendig. 😊

Viel Erfolg...