

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 9. August 2016, 21:25**

So...DSDT auf die EFI geschoben, neu gestartet. Nur Front USB funzt, Apple-Keyboard wird aber gar nicht erkannt. Nochmal den USBInjectAll mit KExtUtility installiert: Nur USB2.0 Ports gehen, 3.0 Ports sind komplett weg. Apple Keyboard wird nicht erkannt...