

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 9. August 2016, 23:05

Dann sollten wir mal die FakePCIID-Kexte testen...

Lade sie mal von hier runter, wirf den USBInjectAll raus und installiere die beiden Kexte per Kext Utility:

https://hackintosh-forum.de/dr...234_FakePCIID_XHCIMux.zip