

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. August 2016, 23:33**

Spiel mal im Bios etwas mit dem XHCI Mode im Bios rum. Setzt den mal auf Auto, mal auf Smart Auto, mal Enabled...

XHCI und EHCI-HandOff muss aktiviert sein 😊