

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 10. August 2016, 20:24**

Guten Abend! Habe grade mal ausführlich mit XHCI rumgespielt...

Die Handoffs für EHCI und XHCI sind enabled. Mit allen XHCI-Modes (enabled/disabled/smart-auto/auto) bleiben ALLE USB-Ports tot, bzw. funzen nur im Bios. Einziger Effekt: Mit XHCI "enabled" brauche ich für´s booten nur noch 10 Sekunden statt gut 1 Minute;)