

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 11. August 2016, 19:57**

Also wie zu Beginn des Threats geschrieben - erst habe ich es mit den USBInjectall probiert, ohne Erfolg. Dann mit DSDT hier aus dem Threat von al6042 - ohne Erfolg. Dann habe ich USBInjectall entfernt und es mit DSDT + FakePCIID probiert...damit liefen erst dann nur Front und Rückseite USB2.0. Dann am nächsten Abend, OHNE jegliche Änderung waren dann alle Ports tot und sind es leider noch immer...