

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 13. August 2016, 00:46

Leider keinen Erfolg...oder hab ich die Boot args falsch gesetzt?