

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 13. August 2016, 00:46**

Leider keinen Erfolg...oder hab ich die Boot args falsch gesetzt?