

Erledigt

HP EliteBook 840 G3 externes Mikrofon CX20724 und andere Probleme

Beitrag von „Titanius“ vom 14. August 2016, 14:58

Wunderbar AppleALC in Betrieb nehmen hat funktioniert.

Kext-To-Patch CX20724 hab ich entfernt.

Also ohne AppleALC wird nur Line-In angezeigt beim einstecken der Earpods.
mit ALC Layout 3 auch nur Line-In
mit ALC Layout 13 geht Kopfhörer und es wird auch nur Line-In statt Mic angezeigt.
Mute geht immer noch nicht.

Bekomme auch im Systembericht angezeigt:

Intel High Definition Audio:

Audio-ID: 13

Lautsprecher:

Verbindung: Intern

Line-In:

Verbindung: Kombinationseingang

Internes Mikrofon:

Verbindung: Intern

Kopfhörer:

Verbindung: Kombinationsausgang

Leider alles so geblieben wie ich es vorher hatte nur das ich jetzt die AppleALC nutze.