

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „icecloud“ vom 14. August 2016, 18:03

Probier doch einfach mal folgendes Tool einer englischen Seite

<https://www.dropbox.com/s/p7wg...xnfbg/QUOUSB.pkg.zip?dl=0>

Mit freundlichen Grüßen

icecloud

P.S. Hat bei mir alle Osmose USB Probleme unter 10.11.6 mit verschiedenen Sysdefintionen wie iMac 13.2, iMac 14.2 etc gelöst