

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 14. August 2016, 21:41

Im Vergleich der Befehl aus dem Link:

Code

1. `sudo mount -o force,rw /dev/sda8 /media/mac/`

Ich glaube dir fehlt der "trailing slash"..
versuche es mal mit

Code

1. `sudo mount -o force,rw /dev/sda2 /media/osx/`