

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. August 2016, 22:27

Dann mach doch ein Backup über die Recovery... Was sagt denn

Code

1. nvram -p

im Terminal?

Und reparier mal die Festplatte über die Recovery...