

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 14. August 2016, 22:32

Bin jetzt in der recovery: NVRAM -p sagt

Code

1. csr-active-config g%00%00%00
2. boot-args darkwake=8 -x -v