

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 16. August 2016, 00:02

Jupp, das sollte funktionieren.

Aber nicht vergessen nach der Änderung wieder einen NVRAM-Reset durchzuführen...

Bevor du aber neu startest solltest du nochmal das Kext Utility darüber laufen lassen, damit der Kext-Cache sauber neu erstellt wird.