

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 16. August 2016, 00:54

Top! Dann können wir ja jetzt richtig loslegen! 👍

Und jetzt für unser weiteres Vorgehen muss USBInjectAll.kext installiert sein.