

**Erledigt**

## Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. August 2016, 10:59

So, jetzt hab ich gerade mal wieder kurz Verbindung... Man schreibt es genau so wie du es geschrieben hast in die defaults.plist, außer das bei H14 noch ein HS fehlt und USB1 und USB2 welche wohl unbenutzt sind nicht drin stehen. Angepasst also:

Code

1. `<key>boot-args</key>`
2. `<string>darkwake=x  
uia_exclude=HS05;HS06;HS07;HS08;HS09;HS10;HS11;HS12;HS13;HS14;HS15;USB1;USB2</string>`