

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 24. August 2016, 20:03**

Alright, bootargs gesetzt, NVRAM reset, ohne Effekt...

Ich habe 4 USB3.0 Ports hinten. Wenn ich einen USB 3.0 Stick in zwei davon stecke, sprechen HS03 und HS04 an. In den anderen beiden Ports passiert gar nichts....:(