

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 28. August 2016, 14:31**

So, weiter geht´s:)

Nach deiner Beschreibung komme ich nicht mehr weiter. Wenn ich einen 2.0 Stick oder 3.0 Stick in einen USB3.0 Port stecke, bleibt der tot - es tut sich gar nichts. Komischerweise funktioniert in den 2.0 Ports nicht das Apple-Keyboards, nur ein nicht-AppleKeyboard wird erkannt.

Ich hab jetzt mal alles geresetet: Boot-Args raus, USBInjectAll gelöscht, NVRAM-Reset. Im Anhang siehst du meinen IOexplorer. Zu sehen sind nur HS01-05.

Was stünde jetzt an: erst wieder einen [Kext installieren?](#)