

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „MarcWitt“ vom 28. August 2016, 21:14**

XHCI Mode stand noch auf Smart-Auto, jetzt hats mit dem Exclude der HS-Ports geklappt. Wenn ich allerdings jetzt einen 3.0 Stick in einen Port stecke, erscheint der im IOexplorer z.B. unter SSP01 - Wäre das dann USB01 oder wo finde ich die USB Bezeichnung?