

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 30. August 2016, 13:58

Ooooo! Ich bin einen Schritt weiter! 😊

Mit USB2.0 funktionieren jetzt alle Ports! (Bis auf das Apple-Keyboard - das erscheint zwar im IOexplorer, funktioniert aber dennoch nicht).

USB 3.0 folgender Stand:

Ich habe zwei Front USB3.0 Ports, wenn ich da einen USB3.0 Stick reinstecke passiert folgendes:

1. 3.0 Port: SSP1
2. 3.0 Port: HS02

Rear-USB3.0:

1. Port: SSP3
2. Port: SSP4
3. Port: SSP5
4. Port: HS10

Aktuell habe ich folgendes excluded:

HS05;HS06;HS11;HS12;HS13;HS14;HS15;USR1;USR2;SSP2;SSP6

Drei Probleme habe ich jetzt also noch:

1. Apple-Keyboard funzt nicht.
2. Einer der Front USBs läuft nur auf 2.0
3. Einer der Rear-USBs läuft nur auf 2.0