

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. August 2016, 17:05

Jetzt geht das ding doch endlich mal vorran! Gratulation! Freut mich jetzt auch, dachte schon ich hätte mich zu weit aus dem Fenster gelehnt und behauptet wir würden es mit dieser Methode schaffen... Aber neee 😁

Zu den restlichen problemen:

Kann es sein das du nicht alle unbenutzten HS Ports excluded hast und somit noch unbenutzte in der Liste sind? Wenn HS02 und HS10 nicht excluded sind, leuchtet dann kein SSP Port auf wenn du in Front 2 und Rear 4 einen USB 3.0 Stick steckst? Wenn nicht dann pack mal USB1+2 aus der exclude list raus und schau ob du dann USB3.0 Speed über besagte ports bekommst...

Was hast du genau für ein Apple Keyboard? Wireless mit USB Bluetooth oder mit USB-Kabel? Funktioniert das Keyboard an anderen Computern?

Dann antworte mal schön auf alle fragen und bis dahin nochmal gratulation das du diese komplizierte Methode gemeistert hast! Mfg