

**Erledigt**

## Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 1. September 2016, 11:15

Hehe, danke dir für die tolle und geduldige Erklärung 😊

Ich habe ein kabelgebundenes USB Apple Keyboard, funktioniert am Laptop meiner Freundin (Windows) Sowohl an USB 2.0 als auch an USB 3.0.

Wenn ich einen USB3 Stick in Front 2 und Rear 4 stecke, leuchten nur HS2 bzw. HS10 auf. Nochmal zum Mitschreiben: Das heißt ich packe jetzt mal die USR1 + 2 aus der Exclude Liste raus und guck, ob die beiden als SSP erkannt werden?