

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 1. September 2016, 12:11

Lass es uns anders machen. Lad dir im Appstore das Programm blackmagic speed test runter. Das ganze ist ein Disk und USB Stick speed test Programm. Dann hol einen USB 3.0 Stick von dem du ungefähr die Geschwindigkeit unter USB 3.0 kennst. Und dann steck ihn mal in verschiedene ports, mal USB 2.0 mal 3.0. Du wirst natürlich einen unterschied im Speed bemerken je nachdem ob er als USB 3 oder 2 erkannt wird. So kannst du testen welche ports noch keine USB 3.0 Geschwindigkeit können, diese aber beherrschen sollten. Falls dann Front 2 und Rear 4 immer noch nur USB 2.0 speed können, dann pack mal USB 1 und 2 aus der exclude list und schau ob sie dann die richtige Geschwindigkeit liefern 😊