

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 1. September 2016, 13:00

Jo, der eine Rear und der eine Front sind signifikant langsamer als die USB3 Ports...

Ich pack mal die USRs aus der exclude raus...

UPDATE: USRs sind nicht mehr excluded, keine Veränderung im Speed. Apple Keyboard erscheint im ioexplorer, aber funktioniert nicht....:(

UPDATE2: Ich hab jetzt nur noch das hier excluded:
HS05;HS06;HS11;HS12;HS13;HS14;HS15;USR1;USR2

Ich habe also jetzt keine SSPs mehr excluded. Macht auch Sinn: Ich habe 6 USB3.0 Ports. Die HS-Ports habe ich auch nochmal überprüft. Alle die nicht ansprechen sind excluded. Passt auch. Ich habe insgesamt 8 USB Ports (6 x 3.0, 2 x 2.0).

Komischerweise erkennt jetzt der zweite Front USB3.0 nur noch einen USB3.0 Stick, den anderen gar nicht...oh man...ich bin verwirrt 😅