

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 2. September 2016, 19:47

OK danke! Also alle weiteren Veränderungen wären eher tiefer gehender. Ein paar kann ich von hier aus Griechenland aus leiten. Weitere erst wenn ich wieder in Deutschland wäre. Zudem ist es wichtig wie notwendig für dich [@MarcWitt](#) es wirklich ist das die letzten beiden Probleme behoben werden, bzw welche Änderungen für dich noch unbedingt notwendig sind... Ansonsten kannst du mal versuchen den FakePCIID_XHCIMux.kext zu installieren. Aber auf keinenfall den FakePCIID.kext! Das routet manche der XHCI ports zu EHCI wodurch mehr Controller vorhanden sind. Schau dann mal welche Veränderungen du feststellen kannst, auch im IORegistryExplorer...