

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 3. September 2016, 16:40

Du hast mich falsch verstanden, du solltest USBInjectAll.kext installiert lassen so wie er ist und dann dazu den FakePCIID_XHCIMux.kext [installieren](#) 😊 An dem jetzigen Fortschritt wollen wir ja nichts kaputt machen 👍