

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 3. September 2016, 18:44

Kann ich dir nicht sagen, da ich selbst noch nicht mit dem USBInjectAll gearbeitet habe...
Ich würde sie wahrscheinlich drinnen lassen... 😊