

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 4. September 2016, 13:20

Guten Tag!

Bin jetzt in der info.plist des usbinjectall.kext.bak

Das sieht bei mir allerdings anders aus als in der Beschreibung (s. Screenshot)....