

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 4. September 2016, 13:35

Die Änderung sollte ja auch in den Kexten AppleUSBEHCIPCI und AppleUSBXHCIPCI, wie es im Thread von Insanely erklärt wurde, nicht in der USBInjectAll... 😊

Deswegen sagte ich ja auch, dass das bei jedem Update wieder angepasst werden müsste...

Es handelt sich ja um Original Apple-Dateien...