

**Erledigt**

## Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 4. September 2016, 16:33

Aaaalees klar, sorry 😊

Also in der USBHCIPCI war schon alles gut (s. erster Screenshot).

Die XHCIPCI habe ich entsprechend der Beschreibung angepasst mit dem plisteditor. Wenn ich aber die neue Info.plist abspeichern will, kommt die Meldung:

"Das Dokument „Info.plist“ konnte nicht gesichert werden. Der Vorgang ist nicht zugelassen"

???