

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 4. September 2016, 17:36

Zum ändern solltest du den Kext komplett auf den Desktop ziehen, dort editieren und dann mit Kext Utility wie einen anderen [Kext installieren](#).