

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. September 2016, 19:30

Versuch mal ein USB Verlängerungskabel zwischen Tastatur und Hacky zwischenschalten oder einen USB Hub dazwischen zu tun. Hast du mal einen NVRam reset gemacht?