

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 4. September 2016, 19:44

Mit Hub und Verlängerungskabel gleiches Spiel: Tastatur im IOExplorer, funktioniert aber nicht. NVRAM mehrfach schon geresetzt. Ohne Erfolg...