

Erledigt

DualBoot El Capitan & Win 10 (CLOVER)..Problem

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. September 2016, 18:58

Hallo [@Kasi99](#) hat dein Mainboard die Revision 1.0 und hast du das neuste (UEFI BIOS) drauf?

Quelle: GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.0) ... <http://www.gigabyte.de/product...uct-page.aspx?pid=3910#ov>

Download: <http://www.gigabyte.de/product...t-page.aspx?pid=3910#bios>

Die alte F6 Version aus dem Jahr 2012 (vielleicht auch die Version U1L aus dem Jahr 2013) kennen bestimmt kein Windows 10 im UEFI Modus.

Ein Überprüfung kann ja nicht schaden ... 😊