

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. September 2016, 19:44

Grundsätzlich ist die Funktionsweise unter Ozmosis identisch. Bootargs werden in der defaults.plist gesetzt.

Zur DSDT, diese hat anscheinend al6042 erstellt. Sein Kommentar dazu:

Darin sind die Devices EH01/EH02 (USB2.0) und XHC (USB3.0) deklariert... so wie es sein sollte.

Die Vorgehensweise von Brumbear klingt gut, Versuch das doch mal 😊

Du kannst auch mal alle Rechte übers Terminal reparieren: [Alle Rechte auf der Festplatten reparieren - ElCapitan](#)