

**Erledigt**

## Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 7. September 2016, 21:00

So, da bin ich wieder! Erstmal vielen Dank [@Brumbaer](#) für deinen Input!

Folgendes habe ich jetzt versucht:

1. Alle XHCI Modes und durchprobiert, USB Legacy enabled/disabled - nix
2. Hab mir per Time Machine eine alte Version der IOUSBfamily geholt. Kein Effekt, allerdings stammt die auch nicht ganz vom frischen System, da ich Time Machine nicht vom Start weg laufen hatte.
3. Ein Screenshot von meiner Apple USB Tastatur aus dem IORegistryExplorer....
4. Grade repariere ich die Rechte per Terminal. Wenn das auch nichts bringt mach ich den Rechner platt und versuche den USBAllinject + UIA Excludes nochmal mit einem jungfräulichen System 😊

UPDATE: Nach einer Neu-Installation läuft alles perfekt! Installation aus dem Betriebssystem heraus hat gereicht - alle Apps, Programm, Dateien und Systemeinstellungen sind also noch da! Vielen Dank an [@Brumbaer](#), [@al6042](#) und [@kuckkuck](#) für euer Mühen und die wertvollen Tipps!