

Anleitung: HP 8470p / El Capitan - nahezu 100% perfekt!

Beitrag von „al6042“ vom 10. September 2016, 20:44

Die Optionen waren unter 10.11 schon nicht mehr im Einsatz.

Hast du eine Rebrandete WLAN Karte drinnen?

Wenn nicht, muss die DSDT aus meinem Paket nochmals verändert werden.

Dort ist die "Intel Wireless-N" als "Atheros AR9285" eingesetzt.

Ich baue das schnell mal für dich um...

EDIT:

Nutze mal folgende DSDT...