

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „al6042“ vom 13. September 2016, 19:49

Hallo Trallala,

ich würde diese Aussage "In jedem Fall kann ich nur empfehlen, nicht nur die LAN-kext nicht zu installieren, sondern das Onboard-LAN im BIOS ganz zu deaktivieren." an der Stelle mal mit deinem Montags-Mainboard in Verbindung bringen.

Ich habe noch kein System mit Onboard-Intel-LAN gesehen, dass solche Macken aufweist wie du sie in deinen Posts erwähnt hast.

Ich nutze die Schnittstelle auf meinem Großen seit mehr als 2 Jahre und das mit verschiedenen OSX-Versionen, aber keinem einzigen, von dir erwähnten Fehlerbild.

Auch der Laptop hat einen Intel-Onboard-LAN-Karte und schnurrt ohne Schwierigkeiten.