

# USBInjectAll

**Beitrag von „IngoG“ vom 19. September 2016, 23:19**

Hallo noEE!

Sorry, habe deinen Beitrag erst eben gesehen!

Meines Erachtens hat das nichts mit deiner angehängten Datei zu tun.

Hast du mal im IORegistry Explorer im Suchfeld die Namen der USB-Devices anzeigen lassen? (XHC eintippen).

Daran kannst du prüfen ob alles korrekt angesprochen wird. Die USB auf unseren Boards sollten identisch sein.

Zusätzlich zu meiner Datei im patched Ordner muss in dem kexts/Other Ordner die GenericUSBXHCI.kext (bei mir Version 1.2.11) und die USBInjectAll.kext (0.5.12) hinterlegt sein.

Vielleicht hat sich zu Sierra aber auch wieder etwas verändert...

Gruß

Ingo

EDIT:

Mir ist aufgefallen, das das Z-170P nicht die beiden USB 3.1 Anschlüsse hat - deine "Nummerierung" der Ports müsste daher von meinen abweichen - wie schon geschrieben mit dem IORegistryExplorer überprüfen!