

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „Ezak“ vom 20. September 2016, 09:18

[Zitat von al6042](#)

Das kann an der SSDT.aml im Ordner /EF/Clover/Acpi/patched liegen.

Hab die Datei gerade entfernt und erneut versucht.
Leider kommt der gleiche Fehler.

Ich habe die Standart WLAN Karte die ja nicht unterstützt wird gegen eine AW-NB290H ausgetauscht. Aber das dürfte doch nichts machen oder?

Viele Grüße