

Erledigt

USB 3.0 Karte unter Sierra mit Clover (VIA Technologies - VL80x xHCI USB 3.0)

Beitrag von „Werner_01“ vom 2. Oktober 2016, 20:15

Hi, MrLight,

... und du bist sicher, dass die KTU3FR-502I problemlos laufen wird?

Die hat einen externen Stromanschluss dran - so wie meine USB 3.0 Karte (ich muss mal schauen, wie die heißt) ... Und ich hatte damit bei meinen Versuchen, von Yosemite auf El Capitan (oder Sierra) upzudaten, ständig die "overcurrency detected"-Meldung.

Soweit ich inzwischen informiert bin, sollen die Inateck KT4004 oder KT4006 wohl das beste von denen sein für diesen Zweck. Die haben auch keine weiteren Stromanschlüsse dran. Ich denke/vermute, die verursachen in einem Mac-System Probleme.

Die KT4004 und KT4006 werde ich mir wohl mal einbauen - damit die Hardware bei meinen Experimenten nicht sofort streikt.

Viele Grüße

Werner