

Erledigt

## macOS Sierra Katastrophe nach OZ-BIOS Flash

Beitrag von „cielo“ vom 9. Oktober 2016, 15:37

Hallo Experten, ich benötige Rat für meine Tat...

Nachdem El Capitan endlich mit passendem OZ [BIOS Flash](#) super auf meinem Board lief, bringt Apple natürlich wieder ein "neues" System, macOS Sierra raus. Was in mir den "HabenWill"-Effekt auslöste.

Ich habe ein für Sierra angepasstes OZ-BIOS erhalten, dieses direkt im BIOS mit dem Q-Flash-Tool geflasht. Nach dem Flash schaltet sich der Rechner immer wieder aus und ein und stellte mir schließlich das Ursprungs-BIOS wieder her.

Jetzt habe ich ein anderes OZ-BIOS geflasht (hier aus dem Download) nun kommt beim Booten über den Sierra Installationsstick (der bei einem echten Mac tadellos funktioniert) immer ein durchgestrichener Kreis.

Was mache ich falsch?