

Erledigt

El Capitan auf einem Thinkpad T430? Na logo.

(-:

Beitrag von „YogiBear“ vom 13. Oktober 2016, 00:40

Ein Mod-BIOS ist nicht das Problem, sondern das Flashen. Seit der Xx30er Reihe wird vor dem Flashen die Signatur des BIOS geprüft und nach jeglicher Bearbeitung (Entfernung der WhiteList beispielsweise) wird es abgelehnt. Einzige Möglichkeit wäre ein Flashen mit spezieller Hardware direkt auf den Chip. Geht ist aber umständlich und nicht ohne Risiko.

Sierra läuft mit den bislang üblichen Macken, dh. das Touchpad lässt sich nicht konfigurieren und es muss eine Prefpane aus zB El Capitan eingebunden werden.