

Erledigt

MSI-B150M Mortar i7-6700 mit ElCapitan

Beitrag von „Fredde2209“ vom 21. Oktober 2016, 21:08

Ja klar, die Anleitung kenn ich, aber das hebt das Port limit nicht an. Es deaktiviert einige Ports die nicht verwendet werden. Somit rücken dann USB 3.0 Ports nach. Das ist der Sinn einer UIA Exclude List. Aber da dies von Board zu Board variiert (siehe Ralf. s und mein Board) wird das nicht funktionieren. Wenn also der Port dabei deaktiviert wird, den er zur Installation nimmt, kann es möglicherweise sein, dass diese nicht funktioniert. Daher sollte man nach der Anleitung selbst eine eigene uia Exclude List erstellen 😊