

Erledigt

Nvidia GT 730 läuft nicht richtig

Beitrag von „moo-ni“ vom 6. November 2016, 23:11

Danke dafür habe alles nach Anleitung gemacht und zum Schluss denn Reset durchgeführt.

Nur leider werden bei mir nur 1x SSP1 angezeigt wobei ich eigentlich noch SSP2, SSP3, SSP4, SSP5 und SSP6 haben müsste.

stadessen werden USB3(SSP) als USB2 (HS) identifiziert

USB2 stick läuft an jedem Port der USB3 nur an denn einem!

Wie bekomme ich das hin das der Mac weis das es keine HS sind sondern SSP ?