

Erledigt

Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board

Beitrag von „DaTec“ vom 8. November 2016, 21:44

npci=0x2000 ist gesetzt in den Bootfalgs