

Erledigt

Nach Bootstickererstellung und Start im Clover-Menü kommt eine Reihe von Fehlermeldungen

Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2016, 18:19

Wie gesagt...

Die HD530 ist bekannt für das Sleep-Problem.

Solange diese auch nicht in vergleichbaren iMacs verbaut ist, wird eine Korrektur extrem schwer.

An der Stelle würde ich [@noEEs](#) Variante als Notlösung vorziehen.